

# 工建たより H26年 葉月号



8月ですね…夏ですね…今年も暑いですね…(+\_+)  
熱中症にならないように水分補給と適度な休息を心掛けましょうね！  
さて、今回の工建たよりは四日市市・雨戸工事と自動すだれ設置工事、  
湯の山温泉旅館の修繕工事の模様をご紹介いたします。  
どうぞご覧ください＼(^o^)／



## 四日市市川島町 雨戸新調& 軒天修繕工事



木製雨戸の取り替え工事のご依頼をいただきました。  
何十年もの風雨と紫外線で劣化が進んでいる状態でした。  
雨戸の取り替え工事と共に雨漏りで傷んでいた軒天の一部も修繕させていただきました。

### «工事前»

この木製雨戸、製作するのに凄く手間が掛かる  
ので、なかなか珍しいそうです。



### «雨戸取り替え工事»

工事前に調査したところ、窓枠がモルタル壁の壁の中で柱に取り付けられていることが分かり、枠を取り替えるには既存外壁を撤去する必要がありました。が今回工事では、既存の窓枠を再利用し雨戸のみを新調することになりました。



雨戸が搬入され、取り替え工事  
開始です！

既存の部材を取り除き、新たにレールを取り付け、雨戸を設置していきます。

清掃中～

### «完 成»



雨漏りで腐食している状態でした(>\_<)




この雨戸、中々の優れもの  
です！  
雨戸を閉めたままでも室内  
に風が流れ込むように可動  
ルーバーになっています。  
(^o^)／

### «軒天修繕工事»



傷みが激しい軒天を撤去し、新たに軒天を張り直しました。



## 湯の山温泉旅館 修繕工事



以前、露天風呂工事を行いました湯の山温泉旅館様よりご依頼をいただき、収納庫・物置・ホール・外壁部分の修繕工事を行いました。  
修繕箇所を解体してみると、長年の雨漏りによる腐食で下地や柱がなくなってしまっている部分がありました。



### «工事前»

【収納庫】  
見た目はさほど傷んでいるように見えませんが、解体してみると腐食が進んでいる状態でした。



【物置】  
入っていた荷物を撤去してみるとこちらも床や柱の腐食が進んでいる状態でした(+o+)



【ホール】  
壁紙が剥がれ、雨漏りの跡がはっきりと分かれています(>\_<)



### «解体&修繕工事»

【収納庫】



床工事完了

ボロボロになった木材を全て撤去し、新たに床組を行い床を仕上げます。



【物置】



床工事完了

【ホール】



壁で塞がれていた木製カーラス窓が現れました。今回の工事で撤去し、完全に閉じてしまします。

地面すれすれに設置されていた換気口は、雨が降ると床下に雨水が流れ込んでいましたので、ある程度の高さまで閉じました。



ホールと外壁の修繕工事の模様は次号へ続きます！  
お楽しみに～♪

## 四日市市川島町& 鈴鹿市深溝町 自動すだれ設置工事



四日市市と鈴鹿市のお住まいに自動すだれを設置させていただきました。  
この自動すだれ、中々の優れものです。陽射しを浴びたら自動ですだれが下がり日よけができる、風(強風)を感じたら自動収納してくれます。もちろん必要に応じてリモコン操作もできます。駆動電力はソーラーパネルで充電して駆動してくれます。




新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水廻り改修などを  
ご検討されている方、お気軽にお問い合わせ下さい！



FREEアクセス 0800-2002807

通話料金無料  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます

<http://www.m-kouken.com>



# 水谷工建