

# 工建たより H29年 皐月号



5月です！

事務所から見える千本桜の並木道はあっという間に葉桜となり、  
水が張られた田んぼからはカエルの大合唱が聞こえてくるようになりました(^\_^)  
さて、今月の工建たよりは四日市市桜新町・アルミテラス屋根&樋修繕工事、四日市市桜町・  
樋修繕工事、四日市市尾平町・屋根修繕工事の模様をご紹介します。  
どうぞご覧ください＼(^o^)／



## 四日市市桜新町 アルミテラス&樋修繕工事



1月の豪雪で軒樋が湾曲し、屋根に積もった雪がテラスの屋根板に落ちて割れてしまいました。  
湾曲した軒樋を取り替え、破損したテラスを新調しました。



### «工事前»

写真ではわかりずらいですが、東面、南面、北面の軒樋が湾曲していました。



テラスの屋根板が割れてしまっています。



### «既設テラス 解体工事»

被害にあったテラスは今回の工事で新調するので、既設のテラスを解体していきます。



### «足場設置工事»

既設テラス解体後、足場を組んでいきます。



### «軒樋工事»

被害にあった軒樋を撤去します。



軒樋の取り替え工事完了です(^\_^)

### «足場撤去工事»

足場を撤去します。



### «テラス新設工事»

テラスを新設します。職人さんが手際よく組み立てていきます。




テラス新設工事完了です(^\_^)



## 四日市市桜町① 軒樋修繕工事



1月の豪雪で軒樋が破損し、湾曲してしまいました。  
大屋根の西面と東面、下屋根の西面の樋と受け金物を取り替えました。



### «工事前»

西面と東面のJ軒樋が湾曲し、集水器が外れてしまっている状態でした。



### «足場設置工事»

足場を組んでいきます。



### «軒樋工事»

既設の樋と受け金物を撤去します。新たに受け金物と樋を取り付けていきます。



### «足場撤去工事»

足場をばらしていきます。



## 四日市市桜町② 軒樋修繕工事



1月の豪雪で軒樋が破損し、湾曲してしまいました。  
大屋根の西面の樋と受け金物を取り替えました。




### «工事前»

西面の軒樋が湾曲し、集水器が外れてしまっている状態でした。




### «足場設置工事»

足場を組んでいきます。



### «軒樋工事»

既設の樋と受け金物を撤去します。



### «足場撤去工事»

足場をばらしていきます。



